





# LPM-S Serisi Montaj Talimatı



A	B	C
385 mm	785 mm	170 mm



Aydınlatma Armatürü çalışma gerilimi ile şebeke gerilimi aynı voltajda olmalıdır. (220-240 VAC 50-60 Hz)

**Armatür bağlantısına başlamadan önce ilgili panodan ŞEBEKE GERİLİMİNİN kesildiğinden emin olun.**

Enerjinin kesildiği pano üzerine çalışma olduğunu ve enerjinin açılmaması gerektiğine dair çalışma levhalarını asınız.

Armatürü direğinize göre yandaki tork seviyelerine uygun şekilde montaj yapınız.

Armatürü direğinize göre açi ayarını yapınız

Sağlamlık kontrolünü yapınız.



Klamens bağlantılarını yapınız. Topraklama hatının bağlantısını kontrol edin ve emin olun.

Bağlantı kablosunda EK olmamasına dikkat ediniz.

Bağlantıların doğruluğunu kontrol ediniz.

Armatüre enerji veriniz.

## GÜVENLİK TALİMATLARI

Yüksek Tavan armatürü montajı esnasında gerekli tedbirleri alınız. Yönetmelik kurallarına uyunuz.

İş güvenliği kurallarına uyunuz.

Armatür montajını deneyimli bir elektrikçiye yaptırınız.

Kurulum ve bakım işlerinden önce mutlaka elektriği kesiniz.

Armatürü temizlemek için sabunlu bez kullanınız.

Tiner ve benzeri ürünler ile temizlik yapmayınız. Yanıcı maddeleri uzak tutunuz.

Enerji vermeden önce şebeke gerilimini kontrol ediniz. 220-240 AC 50-60 Hz olduğundan emin olun.

Bağlantı kablolarının sıkılığını kontrol ediniz.